

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *

КНМ 55210063215600493052 от 17.08.2021



*Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий*
Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по Кировскому административному округу г. Омска
(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)
Федеральный государственный пожарный надзор
(наименование федерального государственного надзора)

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от «02» сентября 2021 г., № 239/1/1-18

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 178
общеразвивающего вида"

Должностным лицом (должностными лицами): государственным инспектором Кировского
административного округа города Омска по пожарному надзору Парфеновым Сергеем
Геннадьевичем

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании: решения заместителя главного государственного инспектора Кировского
административного округа г. Омска по пожарному надзору Пименова Олега Евгеньевича от
17.08.2021 года № 239

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 644074, Омская область, город Омск, ул. Дмитриева, 15/4

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое)

федеральный государственный пожарный надзор, реестровый номер функции – 10001495160

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска
«Детский сад № 178 общеразвивающего вида», ОГРН: 1025500988292, ИНН: 5504035682,
категория высокого риска

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)


№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка выполнения (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
239/1/1	Не организованы не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);		01.03.2022	Выполнено
239/1/2	При высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами (ограждений крылец, согласно технического паспорта БТИ)	(ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	01.03.2022	Выполнено
239/1/3	Не разработана декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты (фактически в декларации пожарной безопасности от 12.12.2012 № 52401369-ТО-01303 содержатся недостоверные сведения)	(ст. 64 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») Выполнено	01.03.2022	Выполнено
239/1/4	Не производится ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) до их замены в установленном порядке при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации	(п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479) Ак. исполнителя поставщик	01.03.2022	Выполнено
239/1/5	В общем коридоре (позиция №80)	(ч.1 ст.6, ст. 49, ст. 52, ч. 2,	01.03.2022	

		выходы)»		
239/1/ 10	Ширина 2-го эвакуационного выхода из групповой ячейки (позиция 13 технического паспорта БТИ 2-го этажа) менее 1,2 м. (фактически 0,75 м.)	(ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и	01.03.2022	расчет ком
239/1/ 11	Ширина 2-го эвакуационного выхода из групповой ячейки (позиция 5 технического паспорта БТИ 2-го этажа) менее 1,2 м. (фактически 0,75 м.)	(ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и	01.03.2022	расчет ком
239/1/ 12	Ширина 2-го эвакуационного выхода из групповой ячейки (позиция 34 технического паспорта БТИ 2-го этажа) менее 1,2 м. (фактически 0,75 м.)	(ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и	01.03.2022	расчет ком
239/1/ 13	Ширина 2-го эвакуационного выхода из групповой ячейки (позиция 48 технического паспорта БТИ 2-го этажа) менее 1,2 м. (фактически 0,75 м.)	(ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и	01.03.2022	расчет ком
239/1/ 14	Ширина 2-го эвакуационного выхода из групповой ячейки (позиция 50 технического паспорта БТИ 2-го этажа) менее 1,2 м. (фактически 0,75 м.)	(ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и	01.03.2022	расчет ком
239/1/ 15	Ширина 2-го эвакуационного выхода из групповой ячейки (позиция 71 технического паспорта БТИ 1-го этажа) менее 1,2 м. (фактически 0,75 м.)	(ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП	01.03.2022	расчет ком

	согласно, технического паспорта 1-го этажа здания для отделки стен используются материалы с неисследованными показателями пожарной опасности. (Не предоставлены документы характеризующие пожарную опасность)	3, 6 ст. 134 табл. 27, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);			Восстановлено
239/1/6	Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки не отделены дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	(ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. «Эвакуационные пути и выходы»), (действующее предписание № 199/1/1-13 от 30.06.2021 со сроком выполнения 01.03.2022 г.)	01.03.2022	!	
239/1/7	Лица допускаются к работе на объекте защиты без обучения мерам пожарной безопасности которые осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования	(п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);	01.03.2022		Восстановлено
239/1/8	В здании детского сада не предусмотрено (отсутствует) аварийное (эвакуационное) освещение путей эвакуации в соответствии с требованиями СП 52.13330	(ч. 4, ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 84, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	01.03.2022	!	
239/1/9	Ширина 2-го эвакуационного выхода из групповой ячейки (позиция 14 технического паспорта БТИ 2-го этажа) менее 1,2 м. (фактически 0,75 м.)	(ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и	01.03.2022		поискать план

		1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)		
239/1/16	Ширина 2-го эвакуационного выхода из групповой ячейки (позиция 74 технического паспорта БТИ 1-го этажа) менее 1,2 м. (фактически 0,76 м.)	(ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	01.03.2022	расчет поше
239/1/17	Ширина 2-го эвакуационного выхода из групповой ячейки (позиция 50 технического паспорта БТИ 1-го этажа) менее 1,2 м. (фактически 0,74 м.)	(ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	01.03.2022	расчет поше
239/1/18	Ширина 2-го эвакуационного выхода из групповой ячейки (позиция 9 технического паспорта БТИ 1-го этажа) менее 1,2 м. (фактически 0,75 м.)	(ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	01.03.2022	расч. поше

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:


(подпись)

Парфенов СР
(фамилия, инициалы)

Специалист:

(подпись)


(фамилия, инициалы)

Эксперт:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил, представитель контролируемого лица:


(подпись)

М.И. Терещанова
(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении получения предписания:

(подпись)

(фамилия, инициалы)